

# Xperia™シリーズ機能バージョンアップについて

ドコモ・スマートフォン Xperia™ SO-01B・Xperia™ arc SO-01C・  
Xperia™ acro SO-02C・Xperia™ ray SO-03Cの機能バージョンアップを提供いたします。

	バージョンアップ後のAndroid OS	1.エリアメール	2.テザリング	3.各種機能向上	4.ワンセグ機能向上
Xperia™ SO-01B	Android 2.1	○	—	—	—
Xperia™ arc SO-01C	Android 2.3.4	○	○	○	—
Xperia™ acro SO-02C	Android 2.3.4	○	○	○	○
Xperia™ ray SO-03C	Android 2.3.4	対応済	対応済	○(一部対応済)	—

## 主なバージョンアップ内容

● : 対応、● : 対応済(一部対応済を含む)、● : 非対応

### 1. エリアメール対応

気象庁が配信する緊急地震速報や国・地方自治体が配信する災害・避難情報を受信可能な緊急速報「エリアメール」に対応します。



SO-01B SO-01C SO-02C SO-03C

### 2. テザリング対応

外出先でもスマートフォンをアクセスポイント(親機)として、PCやゲーム機器などさまざまなWi-Fi対応機器(子機)をインターネットに繋いで※楽しむことができるテザリング機能に対応します。

※最大5台の機器を接続可能です。




SO-01B SO-01C SO-02C SO-03C

### 3. 各種機能向上

- 以下の各種機能が追加されます。(Xperia™ ray SO-03Cでは、POBox Touch 4.3と16倍デジタルズームには対応済です)
- POBox Touch 4.3: 話すことによる文字入力、予測変換候補エリアを大きく表示することが可能になります。
  - スクリーンショット機能: スマートフォンの画面を画像ファイルとして保存できます。
  - 16倍デジタルズーム: 静止画撮影時、デジタルズームが最大16倍まで対応します。


SO-01B SO-01C SO-02C SO-03C



POBox Touch 4.3



スクリーンショット機能



16倍デジタルズーム

### 4. ワンセグ機能向上

Xperia™ acro SO-02Cのワンセグ音声をBluetoothヘッドセット経由で聴くことができます。

SO-01B SO-01C SO-02C SO-03C



## ご利用にあたってのご注意

- バージョンアップは、お客様の責任において行って下さい。
- 本体の電池残量が50%以上残っている状態で行って下さい。
- お使いのスマートフォンの本体メモリを10%以上確保しておく必要があります。10%未満の場合、ステータスバーに通知アイコンが表示され、適切にお客様データを引き継げない場合があります。
- バージョンアップは、データを残したまま行うことができますが、万が一に備え、大切なデータは必ずバックアップを行ってから、バージョンアップを行って下さい。
- バックアップを実施すると、お客様がご自身でインストールされたアプリケーションが使用できなくなることがありますので、ご注意下さい。
- 実施中は絶対に電池パックを外さないで下さい。故障の原因となる場合があります。
- バージョンアップに失敗すると一切の操作ができなくなる場合があります。その際は、ドコモ故障窓口までご相談下さい。
- より快適にご利用いただくための品質改善が含まれていますので、最新ソフトウェアへのバージョンアップをお願いします。
- バージョンアップ後のバージョンダウンはできません。ご了承ください。

## バージョンアップ手順

### パソコン接続によるバージョンアップ

パソコンを用いて簡単にバージョンアップができます。パケット通信による費用はかかりません。パソコンに「PC Companion」をインストールしていただき、スマートフォンをパソコンに接続することで、バージョンアップを行うことができます。



- ブロードバンド環境が必要となります。
- パソコンに所定のスペックが必要となります。

詳しい説明については、下記URLをご確認下さい。  
<http://www.sonyericsson.co.jp/support/software/pcc>

### パケット通信によるバージョンアップ※

- ①バージョンアップが必要な場合、ホーム画面上部のステータスバーに「新しいソフトウェアが利用可能です」と表示されます。
- ②ステータスバーを下にドラッグし、「利用可能な新しいシステムの更新」をタップします。



※現在Xperia™ SO-01Bをお使いの方でAndroidバージョンが1.6の場合、パケット通信によるバージョンアップは実施できません。パソコン接続によるバージョンアップをご利用下さい。  
※詳しい説明については、各機種の取扱説明書をご確認下さい。

## バージョンの確認方法

バージョンの確認方法は右記のとおりです。  
最新のビルド番号についてはドコモのホームページをご確認下さい。

[http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/software\\_update/](http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/software_update/)



メニューキーを押して「設定」をタッチします。

「端末情報」をタッチします。

「ビルド番号」を確認します。

\*「Xperia」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。\*「POBox」はソニー株式会社の商標または登録商標です。\*「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。\*「Android」はGoogle, Inc.の商標または登録商標です。\*「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。\*「エリアメール」はNTTドコモの登録商標です。

総合お問い合わせ先 **ドコモ インフォメーションセンター** 受付時間 午前9:00～午後8:00(年中無休)

●ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用いただけません。

【ドコモホームページ】 <http://www.nttdocomo.co.jp/>

●一般電話などからの場合 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。